



tegn. nr. **3.117**

**NOTE:**  
 UBENÆVNT MÅL ER mm  
 KOTER ER m OVER DVR90  
 UBENÆVNT STIKLEDNINGER TIL RENDESTENSBRØNDE ER Ø160 PVC – MIN. 15 ‰  
 NYE KLOAKLEDNINGER AF PLAST ER KL SN8 ENKELTLAGSRØR. (NB! MULTILAYER RØR INSPECERES IKKE)  
 NYE SKEL ER FORELØBELIGE

- SIGNATURER:**
- REGNVANDSLEDNING HHV. NY OG EKISTERENDE
  - SPILDEVANDSLEDNING HHV. NY OG EKISTERENDE
  - NY KLOAKTRYKLEDNING
  - EKISTERENDE KLOAKTRYKLEDNING
  - NY INSPEKTIONSBRØND MED BUNDLØB
  - NY Ø315 PVC RENDESTENSBRØND MED VANDLÅS, 70 L SANDFANG, Ø160 AFLØB, VS-KOTE 0,95 UNDER RIST.
  - NYT SANDFANGSELEMENT
  - STENSIKRING JF. SAB JORDARBEJDER
  - SKEL HHV. NY OG EKISTERENDE
  - KOTE AF HHV. NY OG EKISTERENDE BELÆGNING ELLER OVERFLADE
  - ENTREPRISEGRÆNSE
  - EKISTERENDE LYSMAST
  - EKISTERENDE NORDLIG REGNVANDSBASSIN TØMMES, OPRENSES, OG OPFYLDES

REV. /  
**BYGGEMODNING AF ÅVENGET**  
 emne: **BASSIN- OG LEDNINGSPLAN, VEST** tegn. nr. **3.117**  
 sags nr. 14811 mål 1:500 dato 06.03.2018 tegn.af AKK godk. SR/TAC

 <b>Herning</b> Rådhuset Torvet DK-7400 Herning	<b>Kontakt</b> Telefon +45 97 28 28 www.herning.dk		
		 <b>Herning vand</b> Alykkevej 5 DK-7400 Herning	<b>Kontakt</b> Telefon +45 99 99 22 99 www.herningvand.dk
 <b>midtconsult</b> rådgivende Ingeniører	<b>Hovedkontor</b> Viborgvej 1 DK-7400 Herning	<b>Aarhus</b> Søren Frichs Vej 34A DK-8230 Åbyhøj	<b>Kontakt</b> Telefon +45 97 22 11 33 www.midtconsult.dk